MERCURY

快速安装指南

太阳能供电系统





请扫描二维码查看 流量卡使用说明书

扫码查看水星 太阳能安装说明

物品清单:

- 横管支架(1个)● M6螺钉(10个)

 - SMA天线(1个) 流量卡(1张)仅4G版本含有

0.5米 DC公头延长线(3根)
 快速安装指南(1本)

- 太阳能组件(1个)
 内六角扳手(1个)
 螺母(4个)、弾垫(4个)、平垫(4个)
- 长/短片(2个)● U型抱箍(2个) *太阳能组件为独立包装,需单独下单。

7103507113 REV1.0.2

2 管理设备 -

• 登录Web管理界面步骤如下:

- 1.设置电脑本地连接192.168.1.X(2≤X≤254,且X≠230)。
- 2.打开浏览器,在地址栏输入默认管理地址192.168.1.230,回车;
- 3.成功登录太阳能设备的Web管理界面。



• 登录APP管理界面步骤如下:

使用"水星安防"APP扫描产品标贴上的设备二维码,依照提示将设备添加至 APP中。添加完成后,可以通过APP查看和管理太阳能供电设备。

- 1.登录"水星安防"APP。
- 2.根据APP的页面提示,扫描二维码添加设备。
- 第一步:点击界面右上角"+",开始添加设备。
- 第二步:扫描机身上的设备二维码。
- 第三步:根据APP的提示,完成余下添加步骤。
- 3.添加完成后,即可远程管理设备。




*请务必将APP更新至最新版本,非最新版 本的APP将无法配置和管理此设备。

1 产品简介

MERCURY太阳能供电系统主要由横管支架、太阳能组件两部分组成。 MERCURY太阳能供电系统可以在不接入市电的情况下,为安防监控摄像头等提供可靠的 8.4~12.4V直流电压输 出,广泛应用于农村、景区、果园、水库、厂矿、森林等供电、组网困难的场景。

横管支架:

*端口均为示意, 请以实物为准



指示灯规则: (基础版本没有4G上网功能,不含4G指示灯)

LED灯	LED状态	指示内容		
PWR(电源)	绿色常亮	光伏发电,负载开启		
	绿色闪烁	光伏发电,负载开启,电池充满		
	红色常亮	光伏未发电,负载开启		
	红色闪烁	负载关闭		
	不亮	无电源连接		
4.C (FII/fI)	慢闪(短亮长灭)	搜网状态		
4G (网络)	慢闪(长亮短灭)	待机状态		
快闪		数据传输		
	不亮	网络异常		


规格参数:(产品型号请以实际为准)

参数项/型号	MSP8030系列	MSP10040系列	MSP12040系列	MSP12050系列
太阳能板规格	80W/18V	100W/18V	120W/18V	120W/18V
电池容量	28AH	40AH	40AH	50AH 8.4~12.4V 12VDC 8A max 三路
电池工作电压	8.4~12.4V	8.4~12.4V	8.4~12.4V	
输出规格	12VDC 8A max	12VDC 8A max 三路	12VDC 8A max	
输出路数	三路		三路	
充电温度 0~50℃ 辅热版:-20~50℃		0~50℃ 辅热版:-20~50℃	0~50℃ 辅热版:-20~50℃	0~50℃ 辅热版:-20~50℃
放电温度	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C

注意:辅热版支持低温辅热功能,在低于0℃的环境中可以利用太阳能板产生的能量加热电池到0℃以上,从而实现低温充电。


3接口配置 —

- ① 抬起卡扣,滑动上盖,打开盖口板。
- ② 将电源开关拨至"I",确认PWR电源指示灯亮起后,设备即正常启动。
- ③ 然后将DC公头线的一端插入接口仓中的负载接口。



• 4G版本供网接线说明


- ①抬起卡扣,滑动上盖,打开盖口板。
- ②插入SIM卡,插卡方向与丝印缺口方向一致。插卡后,4G指示灯慢闪。
- ③ 将SMA天线母头对准SMA天线接口顺时针旋转拧紧
- ④ 网线插入接口仓中的LAN口。
- ⑤ 装回上盖,上盖仍然保持半打开状态。



4 产品安装 =

1. 安装横管支架

通过两个U箍将横管支架和立杆固定,将U箍依次穿入支架开孔、平垫、弹垫,最后拧上螺母固定。



2. 安装太阳能组件


将太阳能组件和横管支架连接,左右两侧各打1PCS M6螺钉固定,先不要拧紧。

3. 固定长片

将长片和太阳能组件及横管支架连接,长片上铆柱凸起朝向内侧,左右两侧各打2PCS M6螺钉固定,先不要拧紧


4. 固定短片


将短片和太阳能组件及横管支架连接,短固定片上铆柱凸起朝向内侧,左右两侧各打 2PCS M6螺钉固定,**拧紧前面步骤所有螺钉**。



说明:


将光伏板固定在支架上,安装默认角度为35°,通过长/短固定片上不同角度标识的螺钉过孔固定螺钉,可以调整光伏板支架为25°、45°、55°,每个支架搭配两个长固定片和两个短固定片固定在支架上,拧紧所有螺钉。






5. 安装负载

① 将太阳能板延长线插入光伏板接口,将所有线束从上盖的开孔区域引出,并盖好上盖。将DC公头延长线插入负载设备的DC母座,并在连接处缠绕绝缘胶带,做好防水。



② 4G机型需将磁吸天线吸附在横管支架上侧,竖直摆放;再将网线插入负载的网线接口,安装防水套件,并用绝缘胶带做好防水。



注意: 防水等级: 单向IPX5。

- 使用环境: 充电温度范围0°C~50°C(辅热版-20°C~50°C), 放电温度范围-20°C~60°C。
- 基础版机型不支持锂电池辅热功能,推荐使用区域为长江流域、 淮河流域及以南地区;辅热版机型可用于北方地区;如需技术 指导,请致电技术支持热线 400 8810 500,或发送E-mail至 fae@mercurycom.com.cn。
- 根据指南针或手机指南针类软件确定方向,调整支架朝向正南方向, 以获得最大的太阳能量。
- 为防止太阳能板进水损坏,请务必将接线盒按照方向指示朝上安装。
- 在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 扫码查看安规符号释义。



5 中国主要城市太阳能组件安装推荐倾角。

城市	所在省份	经度(东经)	纬度(北纬)	推荐倾角
北京	北京	116°	39°	45°
长春	吉林	125°	43°	55°
长沙	湖南	113°	28°	25°
成都	四川	104°	30°	25°
重庆	重庆	106°	30°	25°
敦煌	甘肃	94°	40°	55°
福州	福建	119°	26°	35°
广州	广东	113°	23°	25°
贵阳	贵州	107° 27°		55°
哈尔滨	黑龙江	126°	45°	55°
海口	海南	110°	20°	25°
杭州	浙江	119°	30°	35°
合肥	安徽	117°	32°	35°
呼和浩特	内蒙古	111°	40°	55°
济南	山东	117°	37°	45°
昆明	云南	102°	24°	35°
拉萨	西藏	91°	30°	45°
兰州	甘肃	103°	36°	45°
南昌	江西	116°	28°	35°
南京	江苏	118°	32°	35°
南宁	广西	108°	23°	25°
上海	上海	121°	31°	35°
沈阳	辽宁	123°	42°	55°
深圳	广东	114°	22°	25°
石家庄	河北	114°	38°	45°
太原	山西	112°	37°	45°
天津	天津	117°	39°	45°
武汉	湖北	114°	30°	35°
乌鲁木齐	新疆	87°	43°	55°
西安	陕西	108°	34°	35°
西宁	青海	101°	36°	45°
银川	宁夏	106°	38°	45°
郑州	河南	114°	35°	35°

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量

x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)



产品合格证

